

Presseinformation

Kraftwerk Brunsbüttel: Schließfedern von Brandschutztüren neu justiert

Im Kernkraftwerk Brunsbüttel (KKB), das zurzeit abgebaut wird, waren bei einer Wiederkehrenden Prüfung der Brandschutztüren im Unabhängigen Notstandssystem (UNS) drei Türen einen schmalen Spalt geöffnet. Sie schlossen auch bei der Funktionsprüfung nicht vollständig. Die Schließfedern wurden daraufhin justiert. Bei der anschließenden erneuten Prüfung schlossen sie vorschriftsmäßig.

Der Vorgang wurde der atomrechtlichen Aufsichtsbehörde heute, 2. Dezember 2021, als Meldepflichtiges Ereignis der Kategorie „N“ (Normalmeldung) angezeigt. Das Ereignis liegt unterhalb der sieben Stufen der internationalen Skala zur Bewertung von Vorkommnissen in Kraftwerken („INES 0“).

Ihre Ansprechpartnerin für weitere Informationen:

Barbara Meyer-Bukow, barbara.meyer-bukow@vattenfall.de
Vattenfall GmbH, Media Relations & Editorial,
Telefon +49 175 5741848

<http://www.vattenfall.de/newsroom>

